

ABSOLUTE DRUKSENSOR - VERWIJDERING / INSTALLATIE (C)

Nummer reparatie-instructies:
38023

Naam reparatie-instructies:
Absolute Druksensor - Verwijdering / Installatie (C)

Geldt voor
DRUKSENSOR

Model	Productie periode
BUS	alle

Wijziging
Niet geselecteerd

⚠ WAARSCHUWING: Werk alleen met uitgeschakelde motor.

⚠ WAARSCHUWING: Wacht tot de motoronderdelen volledig zijn afgekoeld voordat u met de werkzaamheden begint, om brandwonden te voorkomen.

⚠ MELDING: Trek bij het losmaken van elektrische connectoren niet aan de kabelboom en oefen geen overmatige kracht uit.

⚠ MELDING: Let er bij het demonteren van onderdelen op dat u de vlakken van de onderdelen en bevestigingen niet beschadigt.


⚠ MELDING: Beschadigde elementen en bevestigingsmiddelen moeten worden vervangen.

⚠ MELDING: Voor demontage moet de sensor worden ontdaan van vervuiling.

Opname:


Raadpleeg de instructies - STABIEL VOERTUIG, HATCH, UAZ SANITAIRE AUTO VOOR MEDISCHE DIENSTEN - Batterij - Ontkoppelen/aansluiten (C) (37070)

AFBEELDING



OPERATIE BESCHRIJVING:

1. Koppel de KMPSUD-kabelboomconnector los van de MAP-sensorconnector.



Afb 2

2. Verwijder de bevestigingsbout en ring van de MAP-sensor.

S=10

aanhaalmoment- 7 N·m

3. Verwijder de MAP-sensor van de motor.

Installatie:

! MELDING: Vervang beschadigde onderdelen van het samenstel bij geconstateerde storingen.

! MELDING: Smeer de O-ring van de MAP-sensor met schone motorolie voordat u deze installeert.

! KENNISGEVING: Breng anaëroob afdichtmiddel aan op de SCHROEFDRAAD van de MAP-bout voordat u deze installeert.

! MELDING: Bij installatie moet de sensorflens goed aansluiten op het oppervlak van de ontvanger.

! MELDING: Controleer na voltooiing van de handeling of de elektrische apparatuur goed werkt.

! MELDING: Gebruik geen overmatige kracht bij het aansluiten van elektrische connectoren.

! MELDING: Controleer na het aansluiten van de elektrische connectoren of ze goed vastzitten.